


CM-s

CONVERTISSEUR MESURE LOW COST

DIMENSIONS



RACCORDEMENT

BORNE	DESCRIPTION
A	Alimentation 24Vdc ou 48Vdc
B	Alimentation 0V
C	Sortie S+
D	Sortie S-
E	N.C.
F	N.C.
G	Entrée E-
H	Entrée E+